

## 基层收纳库粮食检测仪器配置指导目录

### 一、必配仪器

1. 扦样器
2. 分样器
3. 谷物选筛（手动、电动）
4. 害虫选筛
5. 容重器（小麦、玉米）
6. 电热烘箱
7. 水分快速测定仪
8. 实验砬谷机
9. 实验碾米机
10. 电动粉碎机
11. 脂肪测定仪（玻璃、或自动）
12. 天平（感量 2 g）
13. 天平（感量 100 m g）

### 二、选配仪器

1. 凯氏定氮仪（玻璃、或自动）
2. 近红外粮食品质分析仪
3. 化学检验玻璃仪器